

1. 構成品

- ・ 導通確認器接続ケーブル（図 1） 1 本
- ・ 導通確認器用 4 連変換アダプタ（図 2） 1 台




図 1



図 2

2. 接続方法

- 1) 導通確認器接続ケーブルを G18TS OCR 導通確認器のアダプタ受け口へ接続します。（図 3）
- 2) 導通確認器接続ケーブルのもう片方をアダプタ 4 連続続モジュールへ接続します。（図 4）



図 3



図 4

3. 使用方法

アダプタ 4 連続続モジュールの任意の場所に CR 付 G18/TS 変換アダプタ 4 連を接続してください。




図 5

※G18TS OCR 導通確認器の取り扱い方法については G18TS OCR 導通確認器取扱説明書をご覧ください。